

En la carga de batería

Riesgos:

- **SALPICADURAS** con el ácido.
- **EXPLOSIONES** con los gases desprendidos durante su fase de carga.

Medidas:

ANTES:

- Apagar el motor y el sistema eléctrico.
- Comprobar que el área de carga es segura.
- Alejar de operaciones con calor y chispas.

DURANTE:

- Comprobar la ausencia de objetos metálicos.
- Mantener la intensidad de carga.
- Asegurar que el cofre permanezca abierto.



AL FINALIZAR:

- Comprobar la idoneidad de la carga.
- Colocar de forma adecuada la manguera de conexión.